



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**Versión Pública del documento denominado "DICTAMEN ESTRUCTURAL DE
RESPUESTA INMEDIATA DE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN "ALMACÉN ZARAGOZA"**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción I, 107 y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 104 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de cinco páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma y rúbrica de persona física; así como información RESERVADA con fundamento en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.

Dirección General de Infraestructura Física

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2017

DICTAMEN ESTRUCTURAL DE RESPUESTA INMEDIATA DE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

“ALMACÉN ZARAGOZA”

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA No 1340
COL. JUAN ESCUTIA
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
C. P. 09100
CIUDAD DE MÉXICO

ANTECEDENTES

A raíz del sismo, con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 19 de Septiembre del año en curso, se lleva a cabo la revisión general de las condiciones estructurales del Almacén Zaragoza, ubicado en la Calzada General Ignacio Zaragoza 1340, colonia Juan Escutia, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México.

El Almacén Zaragoza

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REVISIÓN ESTRUCTURAL

Se realizaron los recorridos correspondientes en todas las áreas del inmueble y, en su mayoría, se revisaron los siguientes elementos:

De las revisiones visuales y físicas efectuadas a los elementos antes descritos, [REDACTED]

no presentan ningún daño estructural o algún otro efecto producido por un mal comportamiento ante los efectos sísmicos ocurridos los días 19 y 23 de septiembre de 2017, así como sus correspondientes réplicas.

[REDACTED]

No obstante, la revisión general efectuada, se deberán cubrir todos los requerimientos normativos ante este tipo de eventos sísmicos, exigidos en el Reglamento de Construcciones vigente para la Ciudad de México, conforme lo marca el **Artículo 71** que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 71.- *“Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a que se refiere el artículo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la Delegación una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un sismo cuando la Administración lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dichas construcciones se encuentran en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas”.*


“Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las condiciones de seguridad, ésta debe reforzarse o modificarse para satisfacerlas”.

[REDACTED]

De la revisión general e inmediata se concluye, que las estructuras del inmueble tuvieron un comportamiento satisfactorio ante la magnitud de los sismos ocurridos con sus correspondientes réplicas.

Responsable de la Revisión Estructural

AVALA



Ingeniero Alfredo Aguilar Aguilar
Cédula Profesional 2309030



Ing. Mario An... de Ocaña
C/S

Ciudad de México 23 de septiembre de 2017