



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**Versión Pública del documento denominado
Dictamen de Seguridad Estructural del Inmueble donde se ubican las instalaciones de la
Casa de la Cultura Jurídica en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción I, 107 y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 104 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de doce páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma, rúbrica, fotografía de persona física, y Clave Única de Registro de Población, acorde con las determinaciones emitidas por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones de fecha, diez de mayo y siete de junio de dos mil veintitrés, con números de clave CT-VT/A-13-2023 y CT-CI/A-15-2023, la cuales pueden ser consultadas en las siguientes ligas <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-VT-A-13-2023.pdf> y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-CI-A-15-2023.pdf>, en las que analizó la confidencialidad de esos datos; así como información RESERVADA con fundamento en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.

Dirección General de Infraestructura Física



ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO

CALLE SANTA ANA No.225 COLONIA SANTA ANA TEL. 63 8.71.92

**SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS TÉCNICOS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

**C. DR. LEONEL ALEJANDRO ARMENTA LÓPEZ.
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA.
PRESENTE.**

POR ESTE CONDUCTO ENVIO A USTED EL INFORME TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CON EL OBJETO DE DICTAMINAR LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA AVENIDA 10ª. NORTE Y 12 PONIENTE, #1326 FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR C.P. 29030, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; EL CUAL DESGLOSO EN LA FORMA SIGUIENTE:

OBSERVACIONES

1. DURANTE LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2017 SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:





ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO

CALLE SANTA ANA No.225 COLONIA SANTA ANA TEL. 63 8.71.92

**SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS TÉCNICOS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
06 DE NOVIEMBRE DE 2017


CONCLUSIONES

- DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO POR EL LEVANTAMIENTO OCULAR CITADO SE CONCLUYE QUE LA ESTRUCTURA EN DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, NO PRESENTAN NINGÚN DAÑO ESTRUCTURAL.



RECOMENDACIONES

- YA QUE LA ESTRUCTURA NO PRESENTA FALLA EN SUS ELEMENTOS PRINCIPALES DE SOPORTE RECOMENDAMOS LA SUPERVISIÓN DEL INMUEBLE DESPUÉS DE QUE OCURRAN SISMOS SIMILARES AL DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.





ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO

CALLE SANTA ANA No.225 COLONIA SANTA ANA TEL. 63 8.71.92

**SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS TÉCNICOS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

MANIFIESTO QUE EL DIAGNOSTICO LLEVADO A CABO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 10ª. NORTE Y 12 PONIENTE, #1326 FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR C.P. 29030 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, ES REPRESENTATIVO DE UN COMPORTAMIENTO QUE NO PROVOCÓ DAÑOS ESTRUCTURALES POR EL SISMO OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR LO QUE **NO TENGO INCONVENIENTE EN DICTAMINAR LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE.**

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO A SUS APRECIABLES ÓRDENES

AT E

ING. ROGELIO

DIRECTOR RESPONSABLE Y **STRUCTURAL**

NO. 542 DEL ESTADO DE CHIA **AL NO. 517582**

SOCIO NUMERARIO CICCH RTEC 0086, DRO 00542





ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO

CALLE SANTA ANA No.225 COLONIA SANTA ANA TEL. 63 8.71.92

SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS TÉCNICOS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO




C. ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO
CÉDULA PROFESIONAL No. 517582

En cumplimiento con el Reglamento de Construcción vigente para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, en sus artículos 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 y 85, me permito comunicarle que ha quedado inscrito en el registro de peritos como:


**DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
(D.R.O.)
CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
(C.S.E.)**

De este municipio, con el Número 542 con vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2017, debiendo cumplir estrictamente con lo dispuesto en el Reglamento de Construcción Vigente para este Municipio, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Chiapas, así como la normatividad que emane de este Ayuntamiento, coadyuvando con ello al desarrollo urbano de nuestra ciudad.


ATENTAMENTE



JOSÉ
CRETA



ES GUILLÉN.
MUNICIPAL






ING. ROGELIO TOALÁ QUINTERO

CALLE SANTA ANA No.225 COLONIA SANTA ANA TEL. 63 8.71.92

SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS TÉCNICOS EN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:

DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

LOCALIZACIÓN:

10a. AV. NORTE PONIENTE No. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.


CONTRATISTA:

ING. ROGELIO TOALA QUINTERO


REPORTE FOTOGRAFICO

HOJA No. 1 DE 6


FACHADAS



La fachada principal no presenta asentamientos, grietas o deflexiones en los muros que conforman el acceso principal y la entrada a la biblioteca.



El muro de contención no tiene asentamientos, fisuras o grietas.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:	DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
LOCALIZACIÓN:	108. AV. NORTE PONIENTE NO. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
CONTRATISTA:	ING. ROGELIO TOALA QUINTERO


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA No. 2 DE 6

INTERIOR



la biblioteca no presenta daños estructurales en firmes, columnas, muros y losas.



Los firmes en pasillos no presentan desplomes por bufamiento o asentamientos.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:	DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
LOCALIZACIÓN:	108. AV. NORTE PONIENTE NO. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.
CONTRATISTA:	ING. ROGELIO TOALA QUINTERO


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA No. 3 DE 6


INTERIOR



Existe humedad en pared lateral en el acervo, no presenta un daño estructural unicamente hay que resanar y verificar la losa de azotea para checar las bajadas de agua pluvial



La estructura del salón de capacitación no presenta fisuras en muros, o bufamientos en pisos.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:	DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
LOCALIZACIÓN:	108. AV. NORTE PONIENTE No. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONTRATISTA:	ING. ROGELIO TOALA QUINTERO


REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA No. 4 DE 6


INTERIOR



La estructura compuesta por traves y columnas en área de bodegas no presenta daños estructurales.



El firme del patio no presenta bufamiento o hundimientos.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:	DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
LOCALIZACIÓN:	108. AV. NORTE PONIENTE NÚM. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS
CONTRATISTA:	ING. ROGELIO TOALA QUINTERO




REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA No. 5 DE 6

INTERIOR



Los muros de soporte del área de ventas no presentan desplomes, fisuras.



La oficina titular presentan buenas condiciones en su estructura de soporte, así como en el firme de la terraza la cual no presenta hundimientos.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OBRA:	DICTAMEN TECNICO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL
LOCALIZACIÓN:	108. AV. NORTE PONIENTE No. 1326, COL. EL MIRADOR C.P. 29030, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
CONTRATISTA:	ING. ROGELIO TOALA QUINTERO



REPORTE FOTOGRÁFICO

HOJA No. 6 DE 6

INTERIOR



El salón de audiovisual no presenta daños estructurales, fisuras, desplomes o deflexiones en muros, bufamientos en firmes.



El área de procesos técnicos no presenta ningún daño estructural en sus elementos de soporte.

