




SIMBOLOGÍA DE SOLDADURA					
<b>TIPO DE LA SOLDADURA</b>	<b>FILETE</b>	<b>BISEL (*)</b>	<b>RELLENOS EN VARIAS PASADAS CON &gt;</b>		
<b>POSICIÓN DE LA SOLDADURA</b>					
<b>LADO VISIBLE</b>					
<b>LADO NO VISIBLE</b>					
<b>AMBOS LADOS</b>					
<b>APLICACION DE LA SOLDADURA</b>					
SOLDADURA DE TALLER	SOLDADURA DE CAMPO		ALREDEDOR		
<b>LONGITUD DE CORDONES</b>					
TODA LA LONGITUD		PARCIAL	INTERMITENTE		
[Diagram: Continuous weld symbol with dimension line and 'X' marks]		[Diagram: Partial intermittent weld symbol with dimension line and 'X' marks]	[Diagram: Full intermittent weld symbol with dimension line and 'X' marks]		
			NOTES		
			[Diagram: Intermittent weld symbol with dimension line and 'X' marks]		
			[Diagram: Intermittent weld symbol with dimension line and 'X' marks]		
(*) CUANDO NO APAREZCA EN EL SIMBOLO EL VALOR DE "G" SE TOMARÁ ESTE COMO CERVO.					



CLAVE:  
**ST-05**