

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO MARIANO AZUELA RIVERA" EN GUADALAJARA, JALISCO
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/GDL/09/2021

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO
27/04/2021


EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DISEÑOS Y SOLUCIONES HVAC, S.A DE C.V.
- 2.- MARIO HINOJOSA NAVARRO
- 3.- INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo fan & coil, modelo 38CKC060-M-3, con capacidad de 60,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo cassette, modelo 38CKC024-M-3 con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo cassette, modelo 38CKC036-M-3 con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo cassette, modelo 38CKC024-M-3 con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo piso techo, modelo 38CKC048-M-3, con capacidad de 48,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo piso techo, modelo 38CKC036-M-3, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo hi-wall, modelo 38XCA18226-C-1, con capacidad de 18,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo hi-wall, modelo 38CKC036-M-3, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo hi-wall, modelo 38CKC036-M-3, con capacidad de 36,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo hi-wall, modelo 38XCA24226-C-1, con capacidad de 24,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado marca CARRIER, tipo cassette, modelo 38CKC048-M-3 con capacidad de 48,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye: Mano de obra, materiales y herramienta. P.U.O.C.T. (Sólo para el último evento).	JGO	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

PCAD/RO


MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO
"MARIANO AZUELA RIVERA".

REVISÓ


MTRO. GERARDO CASTILLO TORRES.
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
MINISTRO "MARIANO AZUELA RIVERA"