



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 29 de febrero de 2024**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMI
ENTO/SERVI
CIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO							
1° EVENTO							
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en salón 1 Jubilados	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Oficina de Eventos	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Módulo de Acceso	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Módulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XPQ24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples III	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 29 de febrero de 2024**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/006/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES	PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO							
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de válvula de expansión, filtro deshidratador y carga de gas refrigerante, en equipo M.A.A.07 en Biblioteca no. serie 1709918006. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
2° EVENTO							
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
3° EVENTO							
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en salón 1 Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Oficina de Eventos	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Modulo de Acceso	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 36YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 29 de febrero de 2024**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BENEFICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60; Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca CARRIER, modelo 38XP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60; Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60; Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-SB1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.C.A.A.02	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye: Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1.00	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA **jueves, 29 de febrero de 2024**

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO						
ACUERDOS MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 27 DE FEBRERO DE 2023						
	2. LA COTIZACIÓN SERÁ BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, BEBIÉNDOSE CONSIDERAR PARA TAL OBJEIVO LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES TANTO PARTICULARES COMO GENERALES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, PROPORCIONADO EN ESTE EVENTO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DGIF DE LA SCJN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.1 DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.2 EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POR EVENTO COMO LÍMITE Y DEBERÁ DE REGISTRARSE EN LA PROPUESTA, ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSANDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ EN DURANGO, DURANGO.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.3 INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	3.4 Y POR ÚLTIMO EN ESTE RUBRO, ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	10. LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE NOTA: "ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO LOS ALCANCES QUE SE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DGIF DE LA SCJN.	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	CONCLUSIÓN: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SCJN.			CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			FAVORABLE	NO FAVORABLE	NO FAVORABLE

ELABORÓ

LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO

ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO

REVISÓ

LICDA. LUZ MARÍA ALANÍS MEDRANO

ENCARGADA DE DESAPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

29/02/20243

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO										
1º EVENTO											
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Módulo de Acceso</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.04.1	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.2	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.3	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.05.1	<i>Equipo ubicado en Módulo de Oficina Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.2	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.3	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.06.1	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples III</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.2	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Video conferencia</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.3	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.4	<i>Equipo ubicado en Módulo de Salón de Usos Múltiples IV</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Administración</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.										
M.A.A.07.1	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.3	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.5	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.6	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.7	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.8	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

29/02/20243

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028 5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>	PZA	1.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.09.1	<i>Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio</i>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.2	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio</i>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.3	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción</i>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL		\$ 52,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
				I.V.A.		\$ 8,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL 1° EVENTO		\$ 60,900.00	\$ -	\$ -	\$ -
2° EVENTO									
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.07.3	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.09.4	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				SUBTOTAL		\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	\$ -
				I.V.A.		\$ 762.00	\$ -	\$ -	\$ -
				TOTAL 2° EVENTO		\$ 5,462.00	\$ -	\$ -	\$ -
3° EVENTO									
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

29/02/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Modulo de Acceso	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo	PZA	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples III	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Múltiples IV	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028 5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1	PZA	1.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.								
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO

FECHA:

29/02/2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/DURANGO/005/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, FACCIÓN V, 46, 47 FRACCIÓN IV, 95, 96, 97 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 ING. JESÚS VERDEJA ESPARZA
- 2 SEAA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 3 C. OLIVIA PÉREZ PÉREZ (DUCTOS Y AISLAMIENTOS DEL SUR) (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES					
				1		2		3	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 51,750.00		\$ -		\$ -
					\$ 8,280.00		\$ -		\$ -
					\$ 60,030.00		\$ -		\$ -
					\$ 108,950.00		\$ -		\$ -
					\$ 17,432.00		\$ -		\$ -
					\$ 126,382.00		\$ -		\$ -
					1,003.50		-		-
	COSTO ESTIMADO NOTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>) EL 15 DE FEBRERO DE 2024 POR EL ÁREA TÉCNICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			\$	109,987.74	\$	-	\$	-
	IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO -2024- Valor de UMA 2023 \$108 57				1,013.06		-		-
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.				-0.94%				0.00%
	OBSERVACIONES				SOLVENTE		INSOLVENTE		INSOLVENTE
	DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO. EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:				FAVORABLE		NO FAVORABLE		NO FAVORABLE

ELABORÓ:

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
DURANGO, DURANGO

REVISÓ:

LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO,
DURANGO