

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones
de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3, *fracción XXI, 115, 120, 121 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas* se suprime en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista; considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, asimismo, conforme a las resoluciones emitidas los días 7 de diciembre de 2022, 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números: **CT-CUM/A-24-2022 II** [CT-CUM-A-24-2022-II-Resolucion.pdf](#), **CT-CI/A-20-2023** [CT-CI/A-20-2023](#), **CT-VT/A-3-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-VT-A-3-2024.pdf](#) y **CT-CI/A-5-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf](#) en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 8 fojas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito relacionado con el contrato 70250092, relativo al: servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado, por el periodo de junio a octubre de 2025 para la entonces Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, adscrita a la otrora Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Guillermo Alejandro David Pérez

Director de la Casa de los Saberes Jurídicos en Saltillo, Coahuila



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

ACTA DE FINIQUITO
Contrato Simplificado No. 70250092

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA CON CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250092, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS, PERSONA FÍSICA, HUMBERTO ZUBILLAGA FLORES, EL ING. HUMBERTO ZUBILLAGA FLORES, REPRESENTANTE LEGAL.

EN SALTILLO, COAHUILA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LIC. GUILLERMO ALEJANDRO DAVID PÉREZ, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA Y LA LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. QUIENES CERTIFICARON LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

ANTECEDENTES

CON FECHA 5 DE JUNIO DE 2025 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70250092 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA CON UN MONTO A EJERCER EN DOS SERVICIOS CON UN IMPORTE (POSTERIOR A LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO SCJN/CCJSAL/CM-01/2025 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2025) \$223,213.02 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 02/100. M.N). IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS QUE COMPRENDEN CADA UNO DE LOS SERVICIOS.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE TREINTA (30) DÍAS NATURALES PARA EL PRIMER SERVICIO Y DIEZ (10) DÍAS NATURALES PARA EL SEGUNDO SERVICIO, ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70250092, DEL 6 DE JUNIO DE 2025 Y HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025, TRABAJOS QUE FUERON EFECTUADOS DEL 6 DE JUNIO Y HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2025.

H E C H O S

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70250092, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NÚMEROS GENERADORES, RESUMEN DE GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS, LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA DGIF Y CERTIFICACIÓN DE CIFRAS

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250092, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0lgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZlUg=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSIJbQ9Op+oVm2A0=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCritos A CONTINUACIÓN:

1° SERVICIO

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) Y MCW524K10RAB (1), CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.01.1 EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN Y CUARTO 3 PZA 1.00

M.A.A.01.2 EQUIPO UBICADO EN CUARTO 1 Y 2 PZA 1.00

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.02.1 EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.02.3 EQUIPO UBICADO EN SISTEMAS PZA 1.00

M.A.A.02.4 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 240,000 BTU/HR; MODELO WCH240E300B, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.03.1 EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.03.2 EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS PZA 1.00

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.04.1 EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS PZA 1.00

M.A.A.04.2 EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.B. PZA 1.00

M.A.A.04.3 EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.A. PZA 1.00

M.A.A.04.4 EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA S&P MODELO DECOR 300. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.05.1 EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES BIBLIOTECAPZA 1.00

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N°. 76250002, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZILug=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSIJbQ9Op+oVm2A0=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

| | | | |
|------------|---|-----|------|
| M.A.A.05.2 | EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.05.3 | EQUIPO UBICADO EN BAÑO OFICINA DIRECCIÓN | PZA | 1.00 |
| M.A.A.05.4 | EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES RECEPCIÓN | PZA | 1.00 |
| M.A.A.05.5 | EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES RECEPCIÓN | PZA | 1.00 |

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA MUNTERS MODELO HC-300 DE CAPACIDAD DE 300 CFM CON CAPACIDAD DE 9.1 LBS/HR 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS PZA 2.00

M.A.A.07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA FRIGIDAIRE MODELO LHD45EBL DE CAPACIDAD DE 45 PINTAS/24 HORAS 21.28 LTS/24 HRS Y 120/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------|------|
| M.A.A.07.1 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 3 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.2 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.3 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.4 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.5 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTOPZA | 1.00 | |
| M.A.A.07.6 | EQUIPO UBICADO EN SITE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.7 | EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.8 | EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 1 | PZA | 1.00 |

M.A.A.08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL (BOMBA DE CALOR) MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|
| M.A.A.08.1 | EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN I | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.2 | Equipo Ubicado en Recepción II | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.3 | EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN III | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.4 | EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA ELEVADOR | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.5 | EQUIPO UBICADO EN SALA DE ENLACE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.6 | EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ENLACE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.7 | EQUIPO UBICADO EN COMPUTO/BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.8 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.9 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA II | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.10 | EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR | PZA | 1.00 |

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR FUTURE 150. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN JUBILADOS. PZA 2.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO EVAPORADOR 2MCW0518G1000AA Y CONDENSADOR 2TTK0518G1P00AA. TIPO HI-WALL; CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N°. 70254682, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YZm+gZlLug=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSIJbQ9Op+oVm2A0=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN SITE DE ENLACE ADMINISTRATIVO PZA 1.00

M.A.A.11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS LOCALIZADOS
REPARACIONES EN SALÓN DE USOS MULTIPLES
LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

M.C.A.A.02 LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE CAMARA PLENA HASTA 150 M² PARA EL RETIRDO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y DESECHO BIOLOGICO DE ROEDORES EN EL ÁREA DE SALÓN DE USOS MULTIPLES; MEDIANTE USO DE MAQUINAS Y MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.PZA 1.00

M.C.A.A.03 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN INTERIOR DE DUCTERIA AL INTEMPERIE Y AL INTERIOR DEL ÁREA DE SALÓN DE USOS MULTIPLES Y DEL EQUIPO TIPO PAQUETE HASTA 67 ML, MEDIANTE USO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA. INCLUYE: MATERIALES, USO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

M.C.A.A.04 FABRICACION DE REGISTRO DE 60 CMS X 60 CMS PARA PODER ACCESAR A PUNTO CRÍTICO EN PLAFON, POR MEDIO DE REGISTRO DE TABLAROCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.PZA 1.00

REPARACIÓN DE DUCTOS EXTERIORES

M.C.A.A.05 REPARACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON UN DESARROLLO HASTA 2.5 M² A BASE DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA VERMONT O SIMILAR Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

CONCEPTO ELIMINADO:

M.C.A.A.06 FABRICACIÓN DE SOBREDUCTO PARA DUCTOS EXTERIORES DE EQUIPO DE A.A. TIPO PAQUETE EN LAMINA CAL. 24 HASTA 4.75 M². INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 2.00

NUEVA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:

M.C.A.A.06 REPARACIÓN DE JUNTAS DE LONA DE DUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 INCLUYE RETIRO DE LONA SELLADO DE JUNTAS MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REPARACIÓN DE DUCTOS INTERIORES

M.C.A.A.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 6" DE DIÁMETRO PARA INSTALAR EN ZONAS DAÑADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. ML 10.00

EL CONCEPTO CON CLAVE M.C.A.A.06 QUE CORRESPONDE CON EL PRIMER SERVICIO, FUE MODIFICADO EN SU TEXTO, LO CUAL IMPLICÓ UN AJUSTE ECONÓMICO A LA BAJA QUEDANDO COMO MONTO FINAL CONTRATADO LA CANTIDAD DE \$223,213.02 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 02/100. M.N). I.V.A. INCLUIDO, Y FUE FORMALIZADO MEDIANTE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO SCJN/CCJSAL/CM-01/2025 DE FECHA DE AGOSTO DE 2025.

2º SERVICIO

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N°. TII25M992, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZlUg=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSJbQ9Op+oVm2A0=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) Y MCW524K10RAB (1), CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.01.1 EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN Y CUARTO 3 PZA 1.00

M.A.A.01.2 EQUIPO UBICADO EN CUARTO 1 Y 2 PZA 1.00

M.A.A.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.02.1 EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.02.3 EQUIPO UBICADO EN SISTEMAS PZA 1.00

M.A.A.02.4 EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 240,000 BTU/HR; MODELO WCH240E300B, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.03.1 EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.03.2 EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS PZA 1.00

M.A.A.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.04.1 EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS PZA 1.00

M.A.A.04.2 EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.B. PZA 1.00

M.A.A.04.3 EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.A. PZA 1.00

M.A.A.04.4 EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.A.A.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA S&P MODELO DECOR 300. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

M.A.A.05.1 EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES BIBLIOTECAPZA 1.00

M.A.A.05.2 EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES BIBLIOTECA PZA 1.00

M.A.A.05.3 EQUIPO UBICADO EN BAÑO OFICINA DIRECCIÓN PZA 1.00

M.A.A.05.4 EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES RECEPCIÓN PZA 1.00

M.A.A.05.5 EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES RECEPCIÓN PZA 1.00

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N°. 70259992, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZlUg=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSIJbQ9Op+oVm2A0=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA MUNTERS MODELO HC-300 DE CAPACIDAD DE 300 CFM CON CAPACIDAD DE 9.1 LBS/HR 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS PZA 2.00

M.A.A.07 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA FRIGIDAIRE MODELO LHD45EBL DE CAPACIDAD DE 45 PINTAS/24 HORAS 21.28 LTS/24 HRS Y 120/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|------|
| M.A.A.07.1 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 3 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.2 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.3 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.4 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.5 | EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTOPZA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.6 | EQUIPO UBICADO EN SITE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.7 | EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 2 | PZA | 1.00 |
| M.A.A.07.8 | EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 1 | PZA | 1.00 |

M.A.A.08 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL (BOMBA DE CALOR) MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR, MODELO DE LAS UNIDADES 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----|------|
| M.A.A.08.1 | EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN I | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.2 | EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN II | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.3 | EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN III | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.4 | EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA ELEVADOR | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.5 | EQUIPO UBICADO EN SALA DE ENLACE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.6 | EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ENLACE | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.7 | EQUIPO UBICADO EN COMPUTO/BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.8 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.9 | EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA II | PZA | 1.00 |
| M.A.A.08.10 | EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR | PZA | 1.00 |

M.A.A.09 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR FUTURE 150. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN JUBILADOS. PZA 2.00

M.A.A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO EVAPORADOR 2MCW0518G1000AA Y CONDENSADOR 2TTK0518G1P00AA TIPO HI-WALL, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. PZA 1.00

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N° 70250002, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YZzIM+gZlUg=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSIJbQ9Op+oVm2A0=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES PZA 1.00

M.C.A.A.01 APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T. JGO. 1.00

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

ESTADO FINANCIERO

| RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| A | IMPORTE DEL CONTRATADO ORIGINAL SIN IVA | \$ 198,781.58 |
| | IMPORTE DEL CONTRATADO ACORDE AL CONVENIO MODIFICATORIO SIN IVA | \$ 192,425.02 |
| RELACIÓN DE ESTIMACIONES | | |
| B | NÚMERO DE ESTIMACIÓN | IMPORTE ESTIMADO SIN IVA. |
| C | ESTIMACIÓN UNO | \$ 118,790.81 |
| C | SUMA DE ESTIMACIONES | \$ 118,790.81 |
| D | ESTIMACIÓN DE FINIQUITO | \$ 66,756.64 |
| E | SUBTOTAL (C+D) | \$ 185,547.45 |
| F | TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) | \$ 13,214.13 |
| G | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | \$ 29,687.59 |
| H | RETENCIÓN DE IVA | \$ 000.00 |
| I | RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES | \$ 000.00 |
| J | DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* | \$ 000.00 |
| K | NETO A PAGAR | \$ 215,235.04 |

EL IMPORTE DE \$ 13,214.13 CORRESPONDE AL IMPORTE RESULTANTE DE LA DIFERENCIA ENTRE EL CONCEPTO ELIMINADO Y EL CONCEPTO NUEVO \$8,336.56 DEL CONVENIO MODIFICATORIO Y TAMBIEN AL IMPORTE DE \$ 7,977.98 A CANCELAR DE LOS CONCEPTOS; M.A.A.08.7 NO SE EJECUTÓ UNA PIEZA EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS POR NO SER NECESARIO Y A DOS PIEZAS DEL CONCEPTO M.A.A.08 QUE NO SE EJECUTARON TAMPOCO POR NO EXISTIR EN EL INMUEBLE.

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO N°. 70250092, RELATIVO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.

4Sb0JgUi0+byEVAUbjcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZILug=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSJbQ9Op+oVm2A0=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CORRIDA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 161 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024.

CONCLUSIONES

EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUEDA OBLIGADO ANTE LA "SUPREMA CORTE" A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO, AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA POR SEIS MESES A PARTIR DEL TÉRMINO DEL SEGUNDO SERVICIO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 161 Y 162 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRIPTAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 15:30 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

**POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO, COAHUILA.**

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO DAVID PÉREZ
DIRECTOR

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO
ENLACE ADMINISTRATIVA

HUMBERTO
POR PARTE

ING. HUMBERTO
RE

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO VICENTE SANTOS GUAJARDO" EN SALTILLO, COAHUILA.



4Sb0JgUi0+byEVAujcJoyEWMMXTmt5S7YzIM+gZILug=

vk59jR7ae850d/MmSMzK7GHTWRmSJbQ9Op+oVm2A0=