



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**Versión Pública del documento denominado "DICTAMEN ESTRUCTURAL DE
RESPUESTA INMEDIATA DE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN "EDIFICIO ALTERNO, 16 DE SEPTIEMBRE"**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción I, 107 y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 104 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de seis páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma, rúbrica, fotografía y Registro Federal de Contribuyentes de persona física, y Clave Única de Registro de Población, acorde con las determinaciones emitidas por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones de fecha veintidós de marzo, diez de mayo y siete de junio de dos mil veintitrés, con números de clave CT-CUM/A-3-2023-III, CT-VT/A-13-2023 y CT-CI/A-15-2023, la cuales pueden ser consultadas en las siguientes ligas <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-CUM-A-3-2023-III.pdf>, <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-VT-A-13-2023.pdf> y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-CI-A-15-2023.pdf>, en las que analizó la confidencialidad de esos datos; así como información RESERVADA con fundamento en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.


Dirección General de Infraestructura Física

**DICTAMEN ESTRUCTURAL DE
RESPUESTA INMEDIATA DE
INMUEBLES DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN**

“EDIFICIO ALTERNO”

16 DE SEPTIEMBRE

**AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE No 38
COL.CENTRO
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO**



ANTECEDENTES

A raíz del sismo, con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 19 de Septiembre del año en curso, se lleva a cabo la revisión general de las condiciones estructurales del Edificio Alterno 16 de Septiembre, ubicado en la calle con el mismo nombre y con número 38, colonia Centro, Ciudad de México.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REVISIÓN ESTRUCTURAL

Se realizaron los recorridos correspondientes en todos los niveles de edificio y, de forma aleatoria, se revisaron algunos de los siguientes elementos:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

De las revisiones visuales y físicas efectuadas a los elementos antes descritos se concluye que [REDACTED]

[REDACTED] no se observa ningún daño estructural o algún otro indicio que refleje un mal comportamiento ante los efectos sísmicos ocurridos (sismo del día 19 de septiembre de 2017, así como sus correspondientes réplicas).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

No obstante, la revisión general efectuada, se deberán cubrir todos los requerimientos normativos ante este tipo de eventos sísmicos, exigidos en el Reglamento de Construcciones vigente para la Ciudad de México. De especial importancia, la ejecución de un Dictamen de Seguridad Estructural que contemple una revisión integral y profunda, según lo marca el Artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 71.- *“Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a las que se refiere el artículo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la Delegación una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un sismo cuando la Administración lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dichas construcciones se encuentran en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas”.*

“Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las condiciones de seguridad, ésta debe reforzarse o modificarse para satisfacerlas”.

De acuerdo con lo establecido en el mismo Reglamento de Construcciones, el USO del inmueble implica que este debe considerarse como una Estructura del **GRUPO A**. *“Edificaciones cuya falla estructural podría constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, centrales eléctricas y de telecomunicaciones, estadios, depósitos de sustancias flamables o tóxicas, museos y edificios que alojen archivos y registros públicos de particular importancia, y otras edificaciones a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios”.*

[REDACTED]

De la revisión general e inmediata se concluye, que la estructura del inmueble tuvo un comportamiento satisfactorio ante la magnitud del sismo ocurrido con sus correspondientes réplicas y está en condiciones de ser utilizado normalmente.

Responsable de la Revisión Estructural

A V



Ingeniero Alfredo Aguilar Aguilar
Cédula Profesional 2309030



Ing. Mario Andrade Ocaña
C/SE

Ciudad de México 20 de septiembre de 2017



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE

MARIO ANDRES OÑATE OCAÑA

PROFESIÓN INGENIERO CIVIL

CÉDULA PROFESIONAL No 8 6 7 8 6 8

RFC:

CURP:

REGISTRO DRO - 1368

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 25-AGOSTO-1993

VIGENCIA

DESDE EL:

25-AGOSTO-2017

HASTA EL:

25-AGOSTO-2020

FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO

X

REPOSICION

FOLIO: 24-08-2017

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN URBANA

RE
SE
L
L
O
A
N
U
A
L

2017

FIRMA AUTORIZADA

ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE

MARIO ANDRÉS OÑATE OCAÑA

PROFESIÓN INGENIERO CIVIL

CÉDULA PROFESIONAL No 8 6 7 8 6 8

RFC:

CURP:

REGISTRO C/SE - 0155

FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 05-DICIEMBRE-1990

VIGENCIA

DESDE EL:

05-DICIEMBRE-2014

HASTA EL:

05-DICIEMBRE-2017

FIRMA DEL COORDINADOR
EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE CORRESPONSABLES EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO

REPOSICION

12

FOLIO: 22-03-2017

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN URBANA

RE
SE
L
L
O
A
N
U
A
L

2017

FIRMA AUTORIZADA

ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA