



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**Versión Pública del documento denominado "DICTAMEN ESTRUCTURAL DE  
RESPUESTA INMEDIATA DE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN "EDIFICIO BOLIVAR"**

Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción I, 107 y 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 104 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de cinco páginas y la presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: firma, rúbrica, fotografía y Registro Federal de Contribuyentes de persona física, y Clave Única de Registro de Población, acorde con las determinaciones emitidas por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones de fecha veintidós de marzo, diez de mayo y siete de junio de dos mil veintitrés, con números de clave CT-CUM/A-3-2023-III, CT-VT/A-13-2023 y CT-CI/A-15-2023, la cuales pueden ser consultadas en las siguientes ligas <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-CUM-A-3-2023-III.pdf>, <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-VT-A-13-2023.pdf> y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-06/CT-CI-A-15-2023.pdf>, en las que analizó la confidencialidad de esos datos; así como información RESERVADA con fundamento en los artículos 113, fracción V de la LGTAIP y 110, fracción V de la LFTAIP.

**Dirección General de Infraestructura Física**

**DICTAMEN ESTRUCTURAL DE  
RESPUESTA INMEDIATA DE  
INMUEBLES DE LA SUPREMA  
CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACIÓN**

**“EDIFICIO BOLÍVAR”**

CALLE BOLÍVAR No 30  
COL.CENTRO  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
CIUDAD DE MÉXICO

## ANTECEDENTES

A raíz del sismo, con magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 19 de Septiembre del año en curso, se llevó a cabo la revisión general de las condiciones estructurales del Edificio Bolívar, ubicado en la calle Bolívar número 30, colonia Centro, Ciudad de México.

[REDACTED]

[illegible]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## REVISIÓN ESTRUCTURAL

Se realizaron los recorridos correspondientes en todos los niveles del edificio y, de forma aleatoria, se revisaron algunos de los siguientes elementos:

Age Group	Should Take Action (%)	Should Not Take Action (%)
18-29	85	15
30-49	85	15
50-69	85	15
70+	85	15
Total	85	15

1000

[REDACTED]

De las revisiones visuales y físicas efectuadas a los elementos antes descritos se concluye que [REDACTED]

[REDACTED], no se observa ningún daño estructural o algún otro indicio que refleje un mal comportamiento ante los efectos sísmicos ocurridos (sismo del día 19 de septiembre de 2017, así como sus correspondientes réplicas).

[REDACTED]

En general, el único deterioro se presentó en un elemento no estructural.

No obstante la revisión general efectuada, se deberán cubrir todos los requerimientos normativos ante este tipo de efectos sísmicos exigidos en el Reglamento de Construcciones vigente para la Ciudad de México. De especial importancia, la ejecución de un Dictamen de Seguridad Estructural que contemple una revisión integral y profunda, según lo marca el Artículo que a continuación se transcribe:


**ARTÍCULO 71.-** *“Para las construcciones del grupo A y subgrupo B1, a las que se refiere el artículo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la Delegación una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años o después de un sismo cuando la administración lo determine, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas”.*

*“Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las condiciones de seguridad, ésta debe reforzarse o modificarse para satisfacerlas”.*

[REDACTED]

De la revisión general e inmediata se concluye, que la estructura del inmueble tuvo un comportamiento satisfactorio ante la magnitud del sismo ocurrido con sus correspondientes réplicas y está en condiciones de ser utilizado normalmente.

Responsable de la Revisión Estructural



---

Ingeniero Alfredo Aguilar Aguilar  
Cédula Profesional 2309030


A V A L A



---

Ing. Mario Andrés Ocaña  
C/SE-0155

Ciudad de México 20 de septiembre de 2017





SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	MARIO ANDRES OÑATE OCAÑA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No	8 6 7 8 6 8
RFC:	[REDACTED]
CURP:	[REDACTED]
REGISTRO	DRO - 1368
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	25-AGOSTO-1993
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
25-AGOSTO-2017	25-AGOSTO-2020

FIRMA DEL DIRECTOR  
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICION	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 24-08-2017			
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA	
RESELO ANUAL		2017	

FIRMA AUTORIZADA

ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO  
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	MARIO ANDRÉS OÑATE OCAÑA
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No	8 6 7 8 6 8
RFC:	[REDACTED]
CURP:	[REDACTED]
REGISTRO	C/SE - 0155
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	05-DICIEMBRE-1990
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
05-DICIEMBRE-2014	05-DICIEMBRE-2017

FIRMA DEL COMITENTE  
EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE CORRESPONSABLES EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input type="checkbox"/>	REPOSICION	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 22-03-2017			
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA	
RESELO ANUAL		2017	

FIRMA AUTORIZADA

ARQ. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA