

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS			
		1	2	3	4
PRIMER EVENTO					
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 18,000 btu/h ; modelo HLDA18FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Enlace Administrativo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de capacidad de 24,000 btu/h ; modelos RKS24SL216 / FTKS24L216, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en el SITE .	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Dirección	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini split marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Lic. Francisco (Eventos)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca YORK de capacidad de 36,000 btu/h; modelo ACO36X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Aula de Capacitación No. 2. (48 personas)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Entrada Principal o Recepción	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK con capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Cafetería	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h ; modelos 4TTR3048D10 / MCD048D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A. 09.1	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.3	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 60,000 btu/h ; modelo ACO60X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A.10.1	<i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CJWIE9m12bpw+figYgYNTWd5vZCujgQvxp+bd1f1DoWY=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

M.A.A.10.2	Equipo ubicado en Aula de Capacitación	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.3	Equipo ubicado en Auditorio	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.4	Equipo ubicado en Auditorio	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h ; modelos 4TTR3060D10 / MCD060D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T.				
M.A.A.11.1	Equipo ubicado en Archivo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.2	Equipo ubicado en Archivo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.3	Equipo ubicado en Biblioteca	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.12	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo deshumidificador marca DELONGHI ; con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.13	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio ; a equipo deshumidificador marca Hisense de capacidad 23,7 L/día ; modelo DH50K1W, con características eléctricas 127/1/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de kit de arranque duro marca AVALY modelo SPP6. para los equipos: M.A.A.01, 03, 05, 10.1 y 10.2. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.02	Suministro e instalación de motor evaporador y su capacitor de mismas características del equipo M.A.A.10. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

SEGUNDO EVENTO

M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 18,000 btu/h ; modelo HLDA18FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Enlace Administrativo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de capacidad de 24,000 btu/h ; modelos RKS24SL216 / FTKS24L216, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en el SITE .	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Dirección	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini split marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Lic. Francisco (Eventos)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CJWIE9mf2bpw+figYgYNtWd5vZCujGvxp+bd1fDoWY=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca YORK de capacidad de 36,000 btu/h; modelo ACO36X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación No. 2. (48 personas)</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Librería</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Entrada Principal o Recepción</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK con capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Cafetería</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h ; modelos 4TTR3048D10 / MCD048D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A. 09.1	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.3	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 60,000 btu/h ; modelo ACO60X1021G , con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A.10.1	<i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.2	<i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.3	<i>Equipo ubicado en Auditorio</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.4	<i>Equipo ubicado en Auditorio</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h ; modelos 4TTR3060D10 / MCD060D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T.				
M.A.A.11.1	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.2	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.3	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.12	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo deshumidificador marca DE'LONGHI ; con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CjWIE9mIzbpw+rigYgYNTWd5vZCujQvxP+bdTfDwWY=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

M.A.A.13	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo deshumificador marca Hisense de capacidad 23,7 L/día ; modelo DH50K1W, con características eléctricas 127/1/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.03	Suministro de filtro plisado, Modelo PerfectPleat HC M8, con una eficiencia de MERV 8 y dimensiones nominales 13 x 20 x 1" (pulg.) Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.04	Suministro de filtro plisado, Modelo PerfectPleat HC M8, con una eficiencia de MERV 8 y dimensiones nominales 12 x 20 x 1" (pulg.) Incluye: Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TERCER EVENTO					
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 18,000 btu/h ; modelo HLDA18FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Enlace Administrativo	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca DAIKIN de capacidad de 24,000 btu/h ; modelos RKS24SL216 / FTKS24L216, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en el SITE .	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Dirección	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini split marca YORK de capacidad de 24,000 btu/h ; modelo HLDA24FSADR, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Lic. Francisco (Eventos)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca YORK de capacidad de 36,000 btu/h; modelo ACO36X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación No. 2. (48 personas)</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Librería</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Entrada Principal o Recepción</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CjwIE9mI2bpw+rigYgYnTWd5vZCjgIQvxP+bd1fDwWY=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK con capacidad de 48,000 btu/h ; modelo ACO48X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Cafetería</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h ; modelos 4TTR3048D10 / MCD048D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A. 09.1	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.2	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 09.3	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split UMA marca YORK de capacidad de 60,000 btu/h ; modelo ACO60X1021G, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.				
M.A.A.10.1	<i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.2	<i>Equipo ubicado en Aula de Capacitación</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.3	<i>Equipo ubicado en Auditorio</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.10.4	<i>Equipo ubicado en Auditorio</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h ; modelos 4TTR3060D10 / MCD060D1P0CA, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta P.U.O.C.T.				
M.A.A.11.1	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.2	<i>Equipo ubicado en Archivo</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11.3	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.12	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo deshumificador marca DELONGHI ; con características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.13	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo deshumificador marca Hisense de capacidad 23,7 L/día ; modelo DH50K1W, con características eléctricas 127/1/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.05	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CjWIE9mI2bpw+rigYqyNTWd5vZCujfQyxP+bd1f1DoWY=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/CANCUN/02/2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

FUNDAMENTO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 42, 43, 46, 47, 86, 87 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DEL REFERIDO ACUERDO.

14 DE FEBRERO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A. DE C.V.
- 2.- ARQUITECTURA + INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
- 3.- EINARD GABRIEL PAULIN CAMPOS
- 4.- JUAN CARLOS TORRES NAVA

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA					
1.-	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2.-	Tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será de 15 (quince) días naturales entre cada evento	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3.-	La fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4.-	La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
5.-	Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6.-	Curriculum	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
7.-	Rfc	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
8.-	Datos bancarios	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Conclusión		No presentó toda la documentación solicitada	Presentó toda la documentación solicitada	Presentó toda la documentación solicitada	Presentó toda la documentación solicitada
<u>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</u>		Se determina "No Favorable"	Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARTHA LEONOR VARGAS ROCHA

LIC. ADOLFO LEONARDO BANUET FUENTES

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CANCÚN, QUINTANA ROO

CjWfE9m12bpw+rigYGyNTWd5vZCúgJQyxP+batf1DwWY=