



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 12/02/2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJ/COLIMA/01/2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Col.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 47, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Artículo 6 del Acuerdo General de Administración VII/2008. Artículo 45 del Acuerdo General que establece las Bases para que en el Poder Judicial de la Federación, las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PARTICIPANTES:

- 1 Einard Gabriel Paulin Campos
- 2 Juan Carlos Torres Nava
- 3 Macedonio Sánchez Malta

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
	1° EVENTO					
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUXAOa1TyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5cjLpPL4A=

M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1POAA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado de tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qJpPL4A=

M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2° EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUXAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5cJLpPL4A=

M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado de tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUXAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qJpPL4A=

M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
3° EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUXAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qjLpPL4A=

M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1POAA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado de tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUAOatTyDZlbpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qJlpPL4A=

M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4° EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUXAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qjLpL4A=

M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado de tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plástico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con características eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

WXMUAOatTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qJpPL4A=

M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con características eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
M.C.A.A.02	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ENTREGA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL 2 DE FEBRERO DE 2024.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE QUISIERAN PARTICIPAR DEBEN SER ESTAR DEDICADAS AL RAMO DE CLIMATIZACIÓN ASÍ COMO CONTAR CON TALLER Y PERSONAL EN LA MISMA CIUDAD DONDE SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO (PUNTO 8 DE NOTAS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES)			NO CUMPLE. NO ACREDITA QUE CUENTE CON TALLER Y PERSONAL EN LA CIUDAD DE COLIMA.	SI CUMPLE. ACREDITA QUE CUENTA CON TALLER Y PERSONAL EN MANZANILLO, COLIMA	SI CUMPLE
	ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL; EN CASO DE PERSONA MORAL, DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL; COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A SEIS MESES (LUZ, AGUA O PREDIAL); CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS (EN PAPEL MEMBRETADO)			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Conclusión:			No entregó la propuesta económica en los términos requeridos.	Entregó la propuesta económica en los términos requeridos.	Entregó la propuesta económica en los términos requeridos.
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina NO FAVORABLE	Se determina FAVORABLE	Se determina FAVORABLE

WXMUXA0atTyDZibpG+YzcfRs/5QwOB1Iku5qJpPL4A=

ELABORÓ

REVISÓ

**LICDA. ANA REGINA SOLÓRZANO MOROS
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN COLIMA**

**LICDA. ELBA LETICIA BARRAGÁN CÁRDENAS
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN COLIMA**