

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/SAL/02/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CCJ SALTILLO

21/03/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- DESELCI, S. A. DE C. V.
- 2.- HUMBERTO ZUBILLAGA FLORES
- 3.- SERVANDO GUTIÉRREZ VILLARREAL

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
	1° SERVICIO					
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/hr; modelo de las unidades TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) y MCW524K10RAB (1), con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.01.1	<i>Equipo Ubicado en Dirección y Cuarto 3</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.01.2	<i>Equipo Ubicado en Cuarto 1 y 2</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	<i>Equipo Ubicado en SITE Eventos Múltiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	<i>Equipo Ubicado en Sistemas</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.4	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 240,000 btu/hr; modelo WCH240E300B, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	<i>Equipo Ubicado en Salón de Eventos Múltiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03.2	<i>Equipo Ubicado en Salón de Videoconferencias</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelos de las unidades 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.04.1	<i>Equipo Ubicado en Recepción de Eventos</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.2	<i>Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.B.</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.04.3	Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.A.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.4	Equipo Ubicado en Recepción de Eventos Múltiples	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a extractor marca S&P modelo DECOR 300. P.U.O.C.T.					
M.A.A.05.1	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.2	Equipo Ubicado en Baño Hombres Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.3	Equipo Ubicado en Baño Oficina Dirección	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE/ NO PRESENTA EL CONCEPTO	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.4	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Recepción	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.5	Equipo Ubicado en Baño Hombres Recepción	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a deshumidificador marca MUNTERS modelo HC-300 de capacidad de 300 CFM con capacidad de 9.1 lbs/hr 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipos Ubicados en Salón de Usos Múltiples y Videoconferencias	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.07.1	Equipo Ubicado en Biblioteca 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.2	Equipo Ubicado en Biblioteca 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.3	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.4	Equipo Ubicado en Salón de Computo 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.5	Equipo Ubicado en Salón de Computo	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.6	Equipo Ubicado en SITE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.7	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.8	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 1	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWP0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.08.1	Equipo Ubicado en Recepción I	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.3	Equipo Ubicado en Recepción III	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.4	Equipo Ubicado en Librería Elevador	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.5	Equipo Ubicado en Sala de Enlace	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.6	Equipo Ubicado en Oficina de Enlace	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.7	Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.8	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.9	Equipo Ubicado en Biblioteca II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.08.10	<i>Equipo Ubicado en Oficina de Titular</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de extractor FUTURE 150. Incluye; mano de obra, materiales y herramienta. Equipos ubicados en Jubilados. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo evaporador 2MCW0518G1000AA y	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando solo las actividades de limpieza y sistema eléctrico correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE Eventos multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.02	Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, para equipo M.A.A.08.8. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.03	Colocación de canalización de salida de aire de extractor en oficina de dirección con tubería flexible de 6". Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	ML	3.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.04	Colocación de percianas de aluminio tipo luber de 0.30x0.30 ml. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.05	Fabricación de registro en plafon de tablaroca a una altura de 3m en el área de dirección; dimensiones 0.50x0.70m. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo, movimiento de mobiliario o de cualquier objeto que estorbe, protecciones, andamios, escaleras, acarreo y limpiezas. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	2° SERVICIO					
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr ; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	<i>Equipo Ubicado en SITE Eventos Multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	<i>Equipo Ubicado en Sistemas</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 07.7	<i>Equipo Ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A. 08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 08.7	<i>Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.8	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.9	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca II</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio ; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo evaporador 2MCW0518G1000AA y condensador 2TTK0518G1P00AA tipo HI-WALL; con capacidad de 18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	3° SERVICIO					
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr ; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	<i>Equipo Ubicado en SITE Eventos Multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	<i>Equipo Ubicado en Sistemas</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 07.7	<i>Equipo Ubicado en SITE</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 08.7	<i>Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.8	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.9	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca II</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo modelo evaporador 2MCW0518G1000AA y condensador 2TTK0518G1P00AA tipo HI-WALL; con capacidad de 18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando solo las actividades de limpieza y sistema eléctrico correspondientes al 3° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE Eventos multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	4° SERVICIO					
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Multi-split marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/hr ; modelo de las unidades TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) y MCW524K10RAB (1), con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.					
M.A.A.01.1	<i>Equipo Ubicado en Dirección y Cuarto 3</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.01.2	<i>Equipo Ubicado en Cuarto1 y 2</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/hr ; modelos de las unidades 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.02.1	<i>Equipo Ubicado en SITE Eventos Multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	<i>Equipo Ubicado en Sistemas</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.4	<i>Equipo Ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE de capacidad de 240,000 btu/hr; modelo WCH240E300B, con características eléctricas 220/3/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.03.1	<i>Equipo Ubicado en Salón de Eventos Multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03.2	<i>Equipo Ubicado en Salón de Videoconferencias</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr ; modelos de las unidades 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A.04.1	<i>Equipo Ubicado en Recepción de Eventos</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.2	<i>Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.B.</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.3	<i>Equipo Ubicado en Oficina de Eventos P.A.</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.4	<i>Equipo Ubicado en Recepción de Eventos Multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; a extractor marca S&P modelo DECOR 300. P.U.O.C.T.					



Suprema Corte de Justicia de la Nación

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A. 05.1	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE/ NO PRESENTA EL CONCEPTO	SI CUMPLE
M.A.A. 05.2	Equipo Ubicado en Baño Hombres Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 05.3	Equipo Ubicado en Baño Oficina Dirección	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 05.4	Equipo Ubicado en Baño Mujeres Recepción	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 05.5	Equipo Ubicado en Baño Hombres Recepción	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a deshumidificador marca MUNTERS modelo HC-300 de capacidad de 300 CFM con capacidad de 9.1 lbs/hr 220/2/60. P.U.O.C.T. Equipos Ubicados en Salón de Usos Múltiples y Videoconferencias	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SI CUMPLE
M.A.A. 07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a deshumidificador marca FRIGIDAIRE modelo LHD45EBL de capacidad de 45 pintas/24 horas 21.28 lts/24 hrs y 120/1/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 07.2	Equipo Ubicado en Biblioteca 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.3	Equipo Ubicado en Biblioteca 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.4	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.5	Equipo Ubicado en Salón de Computo 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.6	Equipo Ubicado en Salón de Computo	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.7	Equipo Ubicado en SITE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.8	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 07.9	Equipo Ubicado en Lobby Recepción 1	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & coil (bomba de calor) marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TWP0060A1000B / MCD060D1POA, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T.					
M.A.A. 08.1	Equipo Ubicado en Recepción I	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.3	Equipo Ubicado en Recepción III	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.4	Equipo Ubicado en Librería Elevador	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.5	Equipo Ubicado en Sala de Enlace	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.6	Equipo Ubicado en Oficina de Enlace	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.7	Equipo Ubicado en Computo/Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.8	Equipo Ubicado en Biblioteca	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.9	Equipo Ubicado en Biblioteca II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A. 08.10	Equipo Ubicado en Oficina de Titular	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A. 09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; de extractor FUTURE 150 . Incluye; mano de obra, materiales y herramienta. <i>Equipos ubicados en Jubilados.</i> P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 4° servicio ; de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo modelo evaporador 2MCW0518G1000AA y condensador 2TTK0518G1P00AA tipo HI-WALL; con capacidad de 18,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.11	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando solo las actividades de limpieza y sistema eléctrico correspondientes al 4° servicio ; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi-wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/hr; modelo de las unidades 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, con características eléctricas 220/2/60. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE Eventos multiples</i>	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
SÓLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO						
M.C.A.A.01	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
MAA.MRT 1	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
MAA.MRT 2	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
MAA.MRT 3	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 3.1, 3.2, 3.3 Y 3.4 INCLUIDOS EN EL PUNTO 3 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
MAA.MRT 4	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 10 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN SALTILLO

REVISÓ

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO