

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
1° EVENTO						
M.A.A.01	Equipo de aire acondicionado tipo Multi-Split Hi wall marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelo (c) TTT548A100AG / (e)modelos (e) MCW512K10RAB (2 evap.) (1.0 T.R.) y modelo (e) MCW524K10RAB (2.0 T.R.); con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. EQUIPOS FUERA DE SERVICIO			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.1	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Estantería compacta, B) 1.0 T.R. Biblioteca 1 y C) 2.0 T.R. Biblioteca 2 (fuera de servicio)	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.2	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Bodega de Inmobiliario, B) 1.0 T.R. en Bodega de Papelería y C) 2.0 T.R. en Biblioteca Procesos Físicos	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.3	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Librería de Ventas, B) 1.0 T.R. en Sala Disertantes (fuera de servicio) y C) 2.0 T.R. en Procesos Técnicos Documentales	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.4	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Jubilados 1, B) 1.0 T.R. en Jubilados 2 y C) 2.0 T.R. en Jubilados 3	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.5	Equipo ubicado en Edificio Uno y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Cocineta, B) 1.0 T.R. (deshabilitado) y C) 2.0 T.R. SITE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.01.6	Equipo ubicado en Edificio Dos Planta Baja y evaporadoras: A) 1.0 T.R. en Comedor 1, B) 1.0 T.R. en Comedor 2 y C) 2.0 T.R. en Comedor 3 (fuera de servicio)	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Oficina del Titular	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Multiples	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a Extractor marca SOLER & PALAU; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portatil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.1	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.2	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Multiples	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.3	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.4	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.C.A.A.01	Suministro e instalación de aspas para condensadora modelo 2TTB0060A1000A: Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
2º EVENTO						
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
3º EVENTO						
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Oficina del Titular	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Multiples	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a Extractor marca SOLER & PALAU; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portatil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.1	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.08.2	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.3	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.4	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
4º EVENTO						
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
5º EVENTO						
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelo 4TTM3036A1000AA, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Oficina del Titular	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca TRANE-FOUNDATION de capacidad de 15 T.R. (180,000 btu/hr); modelo EAC180A3E0, con características eléctricas 220/3/60 (R-410a). P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno; Sala de Consulta	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Paquete, marca TRANE de capacidad de 360,000 btu/h; modelo TCH360AF0Y0A2EA, con características eléctricas 220-3-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Múltiples	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo Fan & Coil marca TRANE con capacidad para 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000A /, con características eléctricas 220-2-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a Extractor marca SOLER & PALAU; modelo Decor 300, con características eléctricas 127-1-60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.1	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Mujeres.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.2	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Hombres.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.3	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Dos Sanitarios.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.06.4	Extractor marca SOLER & PALAU, modelo Decor 300, Ubicado en Edificio Uno Sanitarios Geriatricos en Jubilados.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca Munters de capacidad de 9.1 lbs/ hr.; modelo HC-300, con características eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo deshumidificador marca LG de capacidad de 45 pintas/24 horas, 21.28 lts/24 hrs. modelo LHD 45EBL, portátil con ruedas al piso, con características eléctricas de 120/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.1	Deshumidificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Jubilados	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/ACAPULCO/04/2024

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FUNDAMENTO: Artículo 3, fracciones XXI y XXXVII, 11, 43, 46, 47, 95, 96 y 97 del AGA XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MDSTI, S.A. de C.V.
- 2.- Juan Carlos Torres Nava
- 3.- NO APLICA



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
M.A.A.08.2	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Salón de Usos Multiples	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.3	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno SITE	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.08.4	Deshumificador marca LG, modelo LHD 45EBL. Ubicado en Edificio Uno Planta Nivel Archivo de Concentración	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.A.A.09	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 24,000 btu/h; modelos 4TXK5524A1P00AA / 4MXW5524A1000AA, con características eléctricas 220/1/60 (R410a). P.U.O.C.T. Ubicado en el área del SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
M.C.A.A.02	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
N/A	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA	DOC	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO APLICA
		CONCLUSIÓN		Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	Fueron analizados los requisitos solicitados y se determinó que sí cumple con ellos.	NO APLICA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	NO APLICA
---	-------------------------------	-------------------------------	------------------

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRA SALGADO GONZÁLEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. MA. DE LOURDES GARDUÑO REBOLLEDO
DIRECTORA DE LA CCJ