

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD-CCJ-SALTILLO-04-2025

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

19/05/2025

EMPRESAS PARTICIPANTES:

1.- DESELCI, S. A. DE C. V.

2.- HUMBERTO ZUBILLAGA FLORES

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
1ER. SERVICIO					
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) Y MCW524K10RAB (1), CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.01.1	EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN Y CUARTO 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.01.2	EQUIPO UBICADO EN CUARTO 1 Y 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	EQUIPO UBICADO EN SISTEMAS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.4	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

OczwhSgBTK1tQxBAIjkJ+xWf1N90FyONQhik4Mu33N8=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 240,000 BTU/HR; MODELO WCH240E300B, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.B.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.A.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.4	EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA S&P MODELO DECOR 300. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN BAÑO OFICINA DIRECCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.4	EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES RECEPCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.5	EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES RECEPCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA MUNTERS MODELO HC-300 DE CAPACIDAD DE 300 CFM CON CAPACIDAD DE 9.1 LBS/HR 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA FRIGIDAIRE MODELO LHD45EBL DE CAPACIDAD DE 45 PINTAS/24 HORAS 21.28 LTS/24 HRS Y 120/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.3	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 1	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL (BOMBA DE CALOR) MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.08.1	EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN I	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.3	EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN III	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.4	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA ELEVADOR	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.5	EQUIPO UBICADO EN SALA DE ENLACE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.08.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ENLACE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.7	EQUIPO UBICADO EN COMPUTO/BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.9	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.10	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR FUTURE 150. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN JUBILADOS.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO EVAPORADOR 2MCW0518G1000AA Y CONDENSADOR 2TTK0518G1P00AA TIPO HI-WALL; CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN SITE DE ENLACE ADMINISTRATIVO	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	MANTENIMIENTO CORRECTIVOS LOCALIZADOS				
	REPARACIONES EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES				
	LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN				



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.C.A.A.02	LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE CAMARA PLENA HASTA 150 M ² PARA EL RETIRDO DE RESIDUOS ORGANICOS Y DESECHO BIOLÓGICO DE ROEDORES EN EL ÁREA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES; MEDIANTE USO DE MAQUINAS Y MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.03	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN INTERIOR DE DUCTERÍA AL INTEMPERIE Y AL INTERIOR DEL ÁREA DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y DEL EQUIPO TIPO PAQUETE HASTA 67 ML, MEDIANTE USO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA. INCLUYE: MATERIALES, USO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.04	FABRICACION DE REGISTRO DE 60 CMS X 60 CMS PARA PODER ACCESAR A PUNTO CRITICO EN PLAFON, POR MEDIO DE REGISTRO DE TABLAROCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	REPARACIÓN DE DUCTOS EXTERIORES				
M.C.A.A.05	REPARACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON UN DESARROLLO HASTA 2.5 M ² A BASE DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA VERMONT O SIMILAR Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.06	FABRICACIÓN DE SOBREDUCTO PARA DUCTOS EXTERIORES DE EQUIPO DE A.A. TIPO PAQUETE EN LAMINA CAL. 24 HASTA 4.75 M ² . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	REPARACIÓN DE DUCTOS INTERIORES				
M.C.A.A.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 8" DE DIÁMETRO PARA INSTALAR EN ZONAS DAÑADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	10.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
	2° SERVICIO				



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 48,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES TTT548A100AG / MCW512K10RAB, (2) Y MCW524K10RAB (1), CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.01.1	EQUIPO UBICADO EN DIRECCIÓN Y CUARTO 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.01.2	EQUIPO UBICADO EN CUARTO 1 Y 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3036D1000B / 4MWW3536AMAA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.3	EQUIPO UBICADO EN SISTEMAS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.02.4	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 240,000 BTU/HR; MODELO WCH240E300B, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/3/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELOS DE LAS UNIDADES 4TTB3060D1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.B.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS P.A.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.04.4	EQUIPO UBICADO EN LA RECEPCIÓN DE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR MARCA S&P MODELO DECOR 300. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN BAÑO OFICINA DIRECCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	
M.A.A.05.4	EQUIPO UBICADO EN BAÑO MUJERES RECEPCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.05.5	EQUIPO UBICADO EN BAÑO HOMBRES RECEPCIÓN	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA MUNTERS MODELO HC-300 DE CAPACIDAD DE 300 CFM CON CAPACIDAD DE 9.1 LBS/HR 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESHUMIDIFICADOR MARCA FRIGIDAIRE MODELO LHD45EBL DE CAPACIDAD DE 45 PINTAS/24 HORAS 21.28 LTS/24 HRS Y 120/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 3	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.3	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE COMPUTO	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 2	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN LOBBY RECEPCIÓN 1	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL (BOMBA DE CALOR) MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 60,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TWB0060A1000B / MCD060D1POA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.				
M.A.A.08.1	EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN I	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.2	Equipo Ubicado en Recepción II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.3	EQUIPO UBICADO EN RECEPCIÓN III	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.4	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA ELEVADOR	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.5	EQUIPO UBICADO EN SALA DE ENLACE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE ENLACE	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.7	EQUIPO UBICADO EN COMPUTO/BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.9	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA II	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.08.10	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE TITULAR	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTRACTOR FUTURE 150. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPOS UBICADOS EN JUBILADOS.	PZA	2.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO EVAPORADOR 2MCW0518G1000AA Y CONDENSADOR 2TTK0518G1P00AA TIPO HI-WALL; CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR; MODELO DE LAS UNIDADES 4TXK1624A1 / 4MXW1624A1, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE EVENTOS MÚLTIPLES	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 1	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 1 DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 2	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2a DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE

OczwhSgBTK1QxBAIjkJ+xWF1N90FyONQhik4Mu33N8=



Suprema Corte

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS	
				1	2
M.A.A./MRT 3	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2b DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta "T iempo de 30 días naturales para la ejecución de los trabajos de Mantenimiento de los Equipos de Aire Acondicionado".			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 4	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2c DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta "Vigencia de la cotización de 30 días hábiles, contados a partir de la entrega del documento a la Casa de la Cultura Jurídica".			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 5	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2d DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta "Condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos".			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 6	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2e DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta "Especificar claramente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)".			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 7	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2f DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta "Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
M.A.A./MRT 8	SE CUMPLE EN EL ENVÍO DE LA PROPUESTA CON EL PUNTO 2g DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE TRABAJO: Contener necesariamente en la propuesta la constancia de situación fiscal emitida por el SAT.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO. DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SALTILLO SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MANZANO
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN SALTILLO

REVISÓ

MTRO. ROBERTO GIACOMÁN GIDI
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN
SALTILLO

OczwhSgBTK1tQxBAitkj+xWVF1N90FyONQhik4Mu33N8=