



IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/MIN/CCI/DURANGO/004/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICAS SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTO PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTO PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
<b>1ER SERVICIO</b>							
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN 1 JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DE LA CONDENSADORA 38XPQ123P-C, MODELO EVAPORADORA 40XPQ123-E, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE ACCESO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MODELO 38YCC060560, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EDIFICIO ACERVO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD LAVADORA DE AIRE			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP362260-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 38,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE OFICINA JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINAS IIF	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN SALONES IIF	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP24226-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES III	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE VIDEO CONFERENCIA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.3	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.4	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.3	*EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50T1-628-5B1YA, CON CAPACIDAD DE 28.0 TR, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/MIN/CCI/DURANGO/004/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VI/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICA SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR HELICOIDAL, MARCA S&P, MODELO DECOR 300, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.1	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO DAMAS AUDITORIO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.2	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS AUDITORIO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.3	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.C.A.A.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR A 220V MONOFÁSICO PARA GAS REFRIGERANTE R-22 SOLDABLE CON FILTRO DESHIDRATADOR PARA EQUIPO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN (M.A.A.07.3). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO GAS REFRIGERANTE, GAS LIMPIADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACÍO, APLICACIÓN DE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

**2° SERVICIO**

M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN 1 JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DE LA CONDENSADORA 38XPQ223P-C, MODELO EVAPORADORA 40XPQ223-E, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE ACCESO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MODELO 38YCO60560, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EDIFICIO ACERVO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD LAVADORA DE AIRE (LUA), MARCA FRIGIO, MODELO MV-36, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP362260-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE OFICINA JUBILADOS	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINAS UF	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN SALONES UF	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XPQ24226-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/MIN/CCI/DURANGO/004/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICAS SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTE PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTE PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES III	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE VIDEO CONFERENCIA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.3	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.4	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.06.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.3	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50T1-028-5B1YA, CON CAPACIDAD DE 28.0 T.R., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR HELICOIDAL, MARCA S&P, MODELO DECOR 300, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.1	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO DAMAS AUDITORIO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.2	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS AUDITORIO	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.3	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS RECEPCIÓN	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.09.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMÉRICO BLANCO A AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
<b>ACUERDOS MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 12 DE JUNIO DE 2025</b>							
	a. DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYENDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS.	DOCTO	N/A	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	b. SE ESTABLECE UN TIEMPO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO	N/A	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	c. LA VIGENCIA DE CADA COTIZACIÓN SERÁ DE 30 DÍAS HÁBILES, CONTRATADOS A PARTIR DE LA ENTREGA FÍSICA DEL DOCUMENTO A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, ACUSÁNDOLO DE RECIBIDO.	DOCTO	N/A	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	d. CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DOCTO	N/A	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	e. ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).	DOCTO	N/A	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	f. NOTA: ESTA COTIZACIÓN, COMPRENDE, CONSIDERA Y CUBRE EN ABSOLUTO: LOS ALCANCES QUE SEÑALAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS IMPORTANTES Y ANOTACIONES DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO SEÑALADAS POR LA DGIF DE LA SCJN.	DOCTO	N/A	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	CONCLUSIÓN: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, NOTAS IMPORTANTES EMITIDOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SCJN Y ACORDOS EMITIDOS EN LA MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO.			NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			NO FAVORABLE	FAVORABLE	NO FAVORABLE	NO FAVORABLE
ELABORÓ				REVISÓ			
LICDA. CELIA JUDITH DÍAZ CERVANTES ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO				LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO			

DvusUjcCozRtJHMM3T/LOEipXT33wJK22kTYcEtBkFE=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.**

**DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO**

FECHA:

martes, 1 de julio de 2025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:**

PCAD/MIN/CCJ/DURANGO/004/2025

**MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

**PARTICIPANTES:**

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICA SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3		4	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
<b>1ER SERVICIO</b>											
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN 1 JUBILADOS	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DE LA CONDENSADORA 38XPQ123P-C, MODELO EVAPORADORA 40XPQ123-E, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE ACCESO	PZA	1.00	\$ 2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MODELO 38YCC060560, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EDIFICIO ACERVO	PZA	1.00	\$ 5,130.00	\$ 5,130.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD LAVADORA DE AIRE (LUA), MARCA FRIKKO, MODELO MV-36, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP362268-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE OFICINA JUBILADOS	PZA	1.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINAS IJF	PZA	1.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN SALONES IJF	PZA	1.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP24226-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES III	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE VIDEO CONFERENCIA	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.3	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.4	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.06.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.3	*EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 3,645.00	\$ 3,645.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RWxz04cDytrUrfJpJh9GyOMR/w00nIT3H6vLpHQ/Lc4=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.**

**DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO**

FECHA:

martes, 1 de julio de 2025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:**

PCAD/MIN/CCJ/DURANGO/004/2025

**MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

**PARTICIPANTES:**

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICA SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTO PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTO PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3		4	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50TJ-028-581YA, CON CAPACIDAD DE 28.0 T.R., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1	PZA	1.00	\$ 9,315.00	\$ 9,315.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR HELICOIDAL, MARCA S&P, MODELO DECOR 300, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.1	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO DAMAS AUDITORIO	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.2	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS AUDITORIO	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.3	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.09.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 1° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.C.A.A.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR A 220V MONOFÁSICO PARA GAS REFRIGERANTE R-22 SOLDABLE CON FILTRO DESHIDRATADOR PARA EQUIPO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN (M.A.A.07.3). INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO GAS REFRIGERANTE, GAS LIMPIADOR, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y VACÍO, APLICACIÓN DE SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.	PZA	1.00	\$ 32,800.00	\$ 32,800.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2° SERVICIO</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XPQ243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XPQ243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN 1 JUBILADOS	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DE LA CONDENSADORA 38XPQ123P-C, MODELO EVAPORADORA 40XPQ123-E, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02.1	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DE EVENTOS	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.02.2	EQUIPO UBICADO EN MÓDULO DE ACCESO	PZA	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MODELO 38YCC060560, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU/H, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN EDIFICIO ACERVO	PZA	1.00	\$ 3,042.00	\$ 3,042.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD LAVADORA DE AIRE (ULA), MARCA FRIKKO, MODELO MV-36, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RWxz04cDytrUtoJpJh9yGyOMR/w00nIT3H6vLpHQ/Lc4=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.

Dictamen Resolutivo Económico

FECHA:

martes, 1 de julio de 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

PCAD/MIN/CCJ/DURANGO/004/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

FUNDAMENTO LEGAL:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VIII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PARTICIPANTES:

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICA SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTÓ PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES									
				1		2		3		4			
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE		
M.A.A.04.1	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.04.2	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.04.3	EQUIPO UBICADO EN DOMO CASCO VIEJO	PZA	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP24268-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
M.A.A.05.1	EQUIPO UBICADO EN MODULO DE OFICINA JUBILADOS	PZA	1.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.05.2	EQUIPO UBICADO EN OFICINAS IJF	PZA	1.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.05.3	EQUIPO UBICADO EN SALONES IJF	PZA	1.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO 38XP24268-C, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
M.A.A.06.1	EQUIPO UBICADO EN MODULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES III	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.06.2	EQUIPO UBICADO EN MODULO DE SALÓN DE VIDEO CONFERENCIA	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.06.3	EQUIPO UBICADO EN MODULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.06.4	EQUIPO UBICADO EN MODULO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES IV	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.06.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA ADMINISTRACIÓN	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO GCL52050HC, ENFRIAMIENTO/CALEFACCIÓN, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
M.A.A.07.1	EQUIPO UBICADO EN LIBRERÍA	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.3	EQUIPO UBICADO EN SALA DE CONSULTA	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.5	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.6	EQUIPO UBICADO EN OFICINA SALA RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.7	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.07.8	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	PZA	1.00	\$ 1,326.00	\$ 1,326.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.08	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA CARRIER, MODELO 50TJ-028-581YA, CON CAPACIDAD DE 28.0 T.R., CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 1	PZA	1.00	\$ 6,552.00	\$ 6,552.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTOR HELICOIDAL, MARCA S&P, MODELO DECOR 300, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 127/1/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
M.A.A.09.1	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO DAMAS AUDITORIO	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.09.2	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS AUDITORIO	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.09.3	EQUIPO UBICADO EN SANITARIO CABALLEROS RECEPCIÓN	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.09.4	EQUIPO UBICADO EN OFICINA DIRECTOR	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.A.A.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO CONDENSADORA 38XP243P-C Y MODELO EVAPORADORA 40XP243P-E, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60, GAS REFRIGERANTE R410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2º SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. EQUIPO UBICADO EN SITE	PZA	1.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						
M.C.A.A.01	APLICACIÓN DE ELASTOMÉRICO BLANCO A AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00						

RWxz04cDytrUf0JpJh9GyOMR/w00nIT3H6vLpHQ/Lc4=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA  
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO.**

**DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO**

FECHA:

martes, 1 de julio de 2025

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:**

PCAD/MIN/CC/J/DURANGO/004/2025

**MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DGO.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33, FACCIÓN V, 37, 38 FRACCIÓN IV, 94, 95, 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN VIII, 64 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2008, DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE 2008, AMBOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

**PARTICIPANTES:**

- 1 DESELCI
- 2 ORPA ELECTROMECANICA SAS DE CV
- 3 JESÚS VERDEJA ESPARZA (NO PRESENTO PROPUESTA)
- 4 CARLOS ENRIQUE MONTES RAMOS (NO PRESENTÓ PROPUESTA)

CLAVE:	CONCEPTOS/REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES							
				1		2		3		4	
				UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE	UNITARIO	IMPORTE
	<b>SUBTOTAL</b>			\$ 169,007.00		\$ 104,200.00		\$ -		\$ -	
	<b>I.V.A.</b>			\$ 27,041.12		\$ 16,672.00				\$ -	
	<b>TOTAL</b>			\$ 196,048.12		\$ 120,872.00				\$ -	
	<b>IMPORTE EN UMAS</b>			1,493.79		920.98				-	
	COSTO ESTIMADO NOTIFICADO MEDIANTE EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN (Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>) EL 30 DE MAYO DE 2025 POR EL ÁREA TÉCNICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			\$ 107,971.73		\$ -				\$ -	
	IMPORTE EN UMAS PARA EL EJERCICIO -2025- <i>Valor de UMA 2025 \$113.14</i>			954.32		-				-	
	<b>PORCENTAJE DE VARIACIÓN</b> CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO ANTES DE I.V.A.			56.53%		-3.49%		N/A		N/A	
	<b>OBSERVACIONES</b>			SOLVENTE		SOLVENTE		INSOLVENTE		INSOLVENTE	
	<b>DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO.</b> EFECTUADO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS DEL COSTO ESTIMADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SE DETERMINA:			NO FAVORABLE		<b>FAVORABLE</b>		NO FAVORABLE		NO FAVORABLE	

**ELABORÓ:**

**REVISÓ:**

\_\_\_\_\_  
LICDA. CELIA JUDITH DÍAZ CERVANTES  
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO

\_\_\_\_\_  
LICDA. LUZ MARÍA ALANIS MEDRANO  
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN DURANGO, DURANGO

RWxz04cDytrUf0JpJh9GyOMR/w00nIT3H6vLpHQ/Lc4=